

イイネ! 通信

2022年 第1号

本誌に関するご意見・ご感想をお寄せ頂けると幸いです

おかげさまで「イイネ! 通信」発行開始から4年目を迎える事が出来ました。これからもお客様へお得な情報をお届け出来ます様、お客様の暮らしに寄り添って参ります。ご意見・ご要望などございましたら、お気軽にお申し付け下さい!

ありがとうございます
ございます

謹賀新年

謹んで新年のご挨拶を申し上げます
旧年中はご愛顧賜り厚く御礼申し上げます

本年も従業員一丸となって
より一層のサービス向上に努めて参りますので
お引き立てのほど宜しくお願い申し上げます

「寒波・凍結・積雪」

凍結してしまったら!

気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。熱湯をかけるのはおやめください。給湯機器や配管が破裂する恐れがあります。ご不明な点は当社へご連絡をお願いします。

凍結しても慌てない!
冷静な判断をお願いします

★募集しています★

「わが家のいいね! つうしん」にお客様のニュースを載せてみませんか!? ご自慢のペット、思い出...など、ご紹介させていただきます。まずはお電話下さい!

わが家の

いいね!
つうしん

NORITZ


ガスふろ給湯器

(GT、GRQ)GT-C(P/V)62シリーズ

冷え込みが厳しい事が予測される時

給湯機器は気温が下がると安全装置が自動的に作動し機器の凍結を防止しますが、接続されている配管までは凍結を防止出来ません。配管の凍結予防方法をご紹介します。

(1) お風呂の給湯栓(お湯の蛇口)から水を出し続ける



①リモコンの運転スイッチを「切」にする。




②お風呂の給湯栓(お湯の蛇口)を開き、少量の水を流したままにしておく。

お湯を出す蛇口であれば、お風呂以外の台所、洗面所でも大丈夫。いずれか1ヶ所を開けたままにして下さい。

(2) 浴槽に残り湯を残したままにしておく

【※追い焚き付き給湯器の場合】



①浴槽の循環アダプター上部より5cm以上、残り湯(お水)がある状態にしておく。

ポンプが自動的に浴槽の水を循環させて凍結を予防します。

※凍結予防運転時は燃焼しません。
※浴槽に水がないとポンプが空運転し、機器から大きな音が発生する場合があります。

お風呂の除菌、はじめませんか?!



除菌ができる
お風呂はノーリツ

99.9%以上の除菌性能のUV除菌ユニットを搭載。

お風呂のお湯を循環させ、UV除菌ユニットを通過するお湯にUVランプで紫外線を照射して除菌するものです。

◆「UV除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。



UV除菌ユニット
(内部イメージ)

UVキレイ入浴

~キレイなお湯で気持ちよく入浴

入室すると自動でセンサーが検知し、所定時間後、UV除菌ユニットで浴槽のお湯を除菌。

残り湯UVキレイ

~キレイな残り湯で、おトクに洗濯

入浴後の残り湯に、一定時間ずつ点灯と消灯を繰り返しUV運転する事で、菌の増殖を抑制。

UVによる効果(濁度)

入浴後、時間が経つと濁ってくるお湯の濁りを軽減。

UVによる効果(ニオイ)

残り湯の菌が軽減される事で部屋干しなどによる洗濯物の気になるニオイの発生を抑制。



翌日の残り湯
UV運転あり UV運転なし

ご相談・お見積無料!!

ぜひ山田日之出ガス(株)におまかせ下さい。

